

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| BMW    | X2     | WBAYH110XJEM64043 | 27/11/2018           | 102099      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 21-02-2025

| Opérations                            | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE       | 1        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE    | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE :         |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE :                                                       | 2027 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT |      |