

# Attestation Travaux



| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 2008   | VR3USHNSKLJ561809 | 06/02/2020           | 46884       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 06-11-2024**

| Opérations  | Quantité |
|---|----------|
| AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 06/11/2024               | 1        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT                                 | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT  | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                                       | 1        |
| REPLACEMENT COURROIE DISTRIBUTION SANS POMPE A EAU                          | 1        |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air, Bougies Allumage A 40085 Kms LE<br>05/06/2024 | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 20 000 km OU 1 an    |
| <b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>      | 100 000 kms OU 6 ans |
|  |                      |
|  |                      |

|   |      |
|---|------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>   | 2026 |
| <small>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</small> |      |