

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| DS | DS 3 CROSSBACK | VR1UCYHZSMW086285 | 20/12/2021 | 37512 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **13-11-2024**

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 13/11/2024 | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an |
| Courroie Distrib. tous les : | 180 000 km ou 10 ans |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2025

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT