Attestation Travaux

Aramisauto

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Citroën	C5 X	VR7NDDGYPM4801895	11/08/2022	38680	98%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 12-12-2024

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 12/12/2024	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	2026