

# Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VF1HJD20069554193	18/08/2022	36590

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 25-11-2024**

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 25/11/2024	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>Chaîne Distrib. :</b>	

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>	2026
<i>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</i>	