

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Fiat	TIPO 5 PORTES MY19 E6D	ZFA35600006M30422	24/09/2019	88434

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **25-11-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1
REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	120 000 kms OU 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2026

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT