

Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| DS | DS 3 CROSSBACK | VR1URHNKKKW140799 | 30/06/2020 | 37064 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 09-12-2024

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 09/12/2024 | 1 |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: Bougies Allumage, Filtre Air A 35656 Kms LE 18/10/2024 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 100 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 2026 |
| <i>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</i> | |