

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1DJF00868783224	22/03/2022	25475

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **04-12-2024**

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 04/12/2024	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
GEOMETRIE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaîne Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2026
<i>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</i>	