

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Toyota | Corolla Touring Sport | SB1ZB3AE10E007043 | 19/06/2023 | 10298 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 09-12-2024

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 09/12/2024 | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| Chaîne Distrib. : | |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*