

Attestation Travaux



Aramisauto

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Dacia | Duster | VF1HJD40762985135 | 11/07/2019 | 97790 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **31-03-2025**

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| VIDANGE CONTROLEE | 1 |
| DISTRIB. REMPLACEE A 97000 KMS LE 10/12/2024 | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air, Filtre Carburant A 97000 Kms LE 10/12/2024 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 150 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*