

Attestation Travaux



Date : 23/09/2024

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJ3817GLJ096399	16/07/2020	75440

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Révision complète	1
Remplacement filtre d'habitacle	1
Vidange liquide de frein	1
Remplacement pompe de lave glace	1
Contrôle voyant	1
Vidange : 4,4 litres 0W30	1
Remplacement filtre à huile	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : Tous les 30000 km / 2 ans

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : Tous les 240000 km

CONTRÔLE TECHNIQUE : 04/08/2026
** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*