

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VF1HJD20470751440	22/03/2023	39910

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 10-01-2025**

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>Chaine Distrib. :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2027  
\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT