

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VF1HJD20870997911	16/05/2023	43620

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 10-01-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaîne Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	