

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Renault | Captur | VF1RJB00871716356 | 30/11/2023           | 9405        |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 20-12-2024**

| Opérations  | Quantité |
|---|----------|
| AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 20/12/2024 | 1        |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE                        | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans |
| <b>Chaîne Distrib. :</b>                 |                    |
|  |                    |
|  |                    |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> | 2027 |
|-----------------------------|------|

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*