Attestation Travaux



ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
DS	DS7 CROSSBACK	VR1J45GBUMY506927	10/05/2021	17370	92%

^{*}SOH: ETAT DE

DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)		
Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en	:	11-12-2024
Opérations		Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 11/12/2024		1
REMPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE		1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE		1
Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :		
VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : Chaine Distrib. :		000 km OU 1 an
Chaine Distrib. :		
CONTRÔLE TECHNIQUE :	2026	
* Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT		