

Attestation Travaux

ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | KM | SOH* |
|--------|--------|-------------------|-------------------------|-------|------|
| BMW | X2 F39 | WBAYN910405V45027 | 03/06/2022 | 42440 | 97% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 11-12-2024

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 11/12/2024 | 1 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| GEOMETRIE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| Chaîne Distrib. : | |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2026

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT