

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1B5220X65280734	23/06/2020	5143

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 16-12-2024**

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 16/12/2024	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	15 000 km OU 1 an
<b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2026

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*