

# Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Hyundai	TUCSON	TMAJD811BMJ046851	13/08/2021	58544

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 16-12-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
ENTRETIENS PREC.: Filtre Air A 44593 Kms LE 08/02/2024	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	15 000 km OU 1 an
<b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>	

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>	2025
<i>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</i>	