

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Jaguar	I-Pace	SADHA2B13N1618520	31/08/2021	42156	92%

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 16-12-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**


**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2025

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT