

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Seat	IBIZA	VSSZZZKJZJR228228	20/08/2018	39565

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 26-12-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
ENTRETIENS PREC.: Bougies Allumage, Filtre Air a 22225 Kms le 09/08/2022	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>Courroie Distrib. tous les :</b>	180 000 km ou 7 ans

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2026

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT