

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Suzuki	VITARA	TSMLYDD1S00904678	22/03/2021	29022

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 19-12-2024

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2026

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*