# Attestation Travaux

Aramisauto

**ÉLECTRIQUE**

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | KM | SOH* |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 SPORTBACK | WAUZZZ8V8HA056479 | 20/10/2016 | 28780 | 73% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 17-12-2024**

| Opérations | Quantité |
|---|---|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 30 000 km OU 2 ans |
| **COURROIE DISTRIB. TOUS LES :** | 210 000 kms OU 10 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT* | 2026 |