Attestation Travaux

Aramisauto

Date : 17/12/2024

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
SKODA	KAROQ	TMBJR7NU7PC213924	10/03/2023	20798

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Vidange : 4,3 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à huile - REF 107694	1
Remplacement filtre d'habitacle	1
Vidange liquide de frein	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 15000 km / 1 an

REMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Inexistant

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	10/03/2027