

# Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VF1HJD20168536033	26/11/2021	34160

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :** **24-12-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>Chaine Distrib. :</b>	

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>	2025
-----------------------------	------

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*