Attestation Travaux



Date : 20/12/2024

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
SKODA	KAROQ	TMBJF7NU4P5020613	18/01/2023	31971

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Vidange : 5,5 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à huile - REF L1177	1
Remplacement filtre d'habitacle	1
Vidange liquide de frein	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE: Tous les 15000 km / 1 an

REMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION: Tous les 210000 km

CONTRÔLE TECHNIQUE:

* Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT 18/01/2027