

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Volkswagen	Tiguan	WVGZZZ5NZHW941777	16/06/2017	148940

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 27-12-2024

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
ENTRETIENS PREC.: Filtre Air, Filtre Carburant a 130386 Kms le 06/11/2023	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	120 000 km ou 8 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2026
** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*