

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	Duster	VF1HJD20669660731	03/01/2023	17577

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **06-01-2025**

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
VIDANGE BOITE DE VITESSES MECANIQUE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*