

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Opel	Corsa	VXKUBYHTKM4076641	29/01/2021	84025

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **30-12-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	180 000 km ou 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2026

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*