Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Renault | Captur | VF12R031A58284805 | 27/06/2017 | 56552 |

| Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en | : 02-01-2025 |
|--|--------------------|
| Opérations | Quantité |
| REMPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE CONTROLEE | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air a 54637 Kms le 24/04/2024 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes : | |
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : Chaine Distrib. : | 30 000 km OU 2 ans |
| | |
| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 2027 |

2027

* Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT