

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	Duster	VF1HJD20560257313	14/05/2018	75534

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 31-12-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 1 an
<b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>	150 000 kms OU 6 ans

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>	2026
-----------------------------	------

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*