# Attestation Travaux

Aramisauto

**ÉLECTRIQUE**

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | KM | SOH* |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS7 CROSSBACK | VR1J45GBULY009114 | 17/02/2020 | 60021 | 91% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 02-01-2025**

| Opérations | Quantité |
|---|---|
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air A 50257 Kms LE 02/02/2024 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 30 000 km OU 1 an |
| **DISTRIBUTION PAR CHAINE :** | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT* | 2027 |