

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	DUSTER	UU1DJF01671788568	13/03/2024	10865

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 20-01-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2028
-----------------------------	------

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*