

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Hyundai | i20 | NLHB351AGKZ480836 | 15/10/2018 | 41775 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 03-01-2025

| Opérations | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|------------------------------------------|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| Chaîne Distrib. : | |
| | |
| | |

| | |
|-----------------------------|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 2027 |
|-----------------------------|------|

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*