

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Peugeot	3008	VF3MCRYHJRJS365049	21/09/2018	104335

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **08-01-2025**

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	180 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT