

Attestation Travaux



ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | KM | SOH* |
|--------|--------|-------------------|-------------------------|-------|------|
| Dacia | SPRING | UU1DBG003NU060048 | 09/09/2022 | 45760 | 94% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 08-01-2025

| Opérations | Quantité |
|------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2026

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT