Attestation Travaux

Aramisauto

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
BMW	i3 I01 LCI	WBY8P210007F67004	06/02/2020	42515	95%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 10-01-2025

Opérations	Quantité
REMPLACEMENT DES AMORTISSEURS AVANT	2
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

Chaine Distrib. :

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027

** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*