

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Volvo	XC60	YV1DZARCDH2165756	28/09/2017	124126

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **24-01-2025**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 1 an
<b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>	150 000 kms OU 10 ans

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*