Attestation Travaux

Aramisauto

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Cupra	Born	VSSZZZK1ZNP015536	16/08/2022	38995	93%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 23-01-2025

Opérations	Quantité
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2026

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*