

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Renault	Captur	VF1R8700363032598	24/06/2019	79257

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 17-01-2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
ENTRETIENS PREC.: Bougies Allumage A 76348 Kms LE 05/12/2024	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027
** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*