

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1DJF00969783551	29/09/2022	11992

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 31-01-2025**

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>	

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>	2026
<i>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</i>	