Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
CITROËN	C5 X	VR7NCHNSPN4814574	27/04/2023	42 846

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Décembre 2024

Opérations	Quantité
REVISION (FILTRES HUILE POLLEN ET BOUGIES D'ALLUMAGE LIQUIDE DE FREIN)	1
APPOINT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1
FILTRES HUILE POLLEN ET BOUGIES D'ALLUMAGE	1
2 PNEUS AV 215/65R17 99 V	1
POSE ATELIER (2 PNEUS AV 215/65R17 99 V)	1