

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Hyundai	TUCSON	TMAJD81AGMJ115069	13/10/2021	29655

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 16-01-2025

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	240 000 km ou 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2025

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT