

Attestation Travaux

ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | KM | SOH* |
|--------|--------|-------------------|-------------------------|-------|------|
| BYD | Atto 3 | LGXCE4CB0P2070067 | 04/08/2023 | 22545 | 95% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 31-01-2025

| Opérations | Quantité |
|------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT