

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Mazda	CX-3	JMZDK6W7601434904	28/06/2019	40344

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **23-01-2025**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1
GEOMETRIE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027
** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*