

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle    | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|-----------|-------------------|----------------------|-------------|
| Citroën | C4 Cactus | VF70PHNPJJE570993 | 11/01/2019           | 109612      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **21-01-2025**

| Opérations                                   | Quantité |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT  | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE           | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE        | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                     | 1        |
| DISTRIB. REMPLACÉE A 98480 KMS LE 10/06/2024 | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 20 000 km OU 1 an    |
| <b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>      | 100 000 kms OU 6 ans |
|  |                      |
|  |                      |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT