

# Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Citroën | C3     | VF7SXHNZTJT557147 | 15/05/2018           | 81774       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **27-01-2025**

| Opérations                                   | Quantité |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT  | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE           | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE        | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                     | 1        |
| DISTRIB. REMPLACEE A 70805 KMS LE 25/06/2024 | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 20 000 km OU 1 an    |
| <b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>      | 100 000 kms OU 6 ans |
|  |                      |
|  |                      |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2027

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT