

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle                       | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Mini   | HATCH 3 PORTES<br>F56 LCI II | WMW31DH0802P96097 | 15/06/2021           | 54935       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 27-01-2025**

| Opérations                            | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT    | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE  | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE    | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans |
| <b>Chaîne Distrib. :</b>                 |                    |
|  |                    |
|  |                    |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*