

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Peugeot | 2008 | VF3CUHMRPKY118816 | 16/12/2019 | 39731 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **27-01-2025**

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1 |
| ENTRETIENS PREC.: Filtre Air, Bougies Allumage A 37157 Kms LE 25/06/2024 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 100 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT