

Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Volkswagen | Polo | WVWZZZAW1RY053826 | 28/06/2024 | 14648 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 26-02-2025

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| GEOMETRIE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 210 000 kms OU 10 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 2028 |
| <i>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</i> | |