

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VF1HJD20168294005	15/11/2021	78500

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 06-02-2025

Opérations	Quantité
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	150 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2025

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*